




ダイニングチェア4脚中1脚 ダイニングチェア①




背面ボタン ほつれあり



背面 塗装の乱れあり




背面トップ 塗装に乱れあり



背もたれ 革に傷跡あり

ダイニングチェア4脚中1脚 ダイニングチェア②



座面 傷あり



正面トップ装飾部分に筋あり

ダイニングチェア アームチェア ロット違いによる色の違いがあります。